

## Catálogo Reparo de Pás

**Pás Rotor Principal**  
H125 / H130 / AS350 / AS355


**Pás Rotor de Cauda**  
H125 / AS350 / AS355

**HELIBRAS**  
versão em português  
**2025**

**TABELA DE REPAROS DE PÁS R/P**  
**INSPEÇÃO PRELIMINAR / PRÉ-ORÇAMENTO**

NOME DO CLIENTE	CONTATO: (TEL. / e-mail)
-----------------	--------------------------

REFERÊNCIA DA PÁ (PN/SN)	TSN	ANV/PREFIXO/SN
--------------------------	-----	----------------



**TABELA PARA AERONAVES H130 / H125 / AS350 / AS355 (Valores para 1 pá)**

RELAÇÃO DE REPAROS:		PREÇO R\$ - Mão de obra -	PREÇO USD - Materiais -	CICLO (dias úteis)
A	Inspection + Replacement of Root end Polyurethane protection + Paint touch up	BRL 7.300	USD 670	10
	Inspection + Replacement of Root end Polyurethane protection + Static Balance + Total paint	BRL 11.990	USD 670	12
B	Inspection + Replacement of Polyurethane angle + Paint touch up (Total Painting see A+B)	BRL 7.840	USD 510	10
C	Inspection + Replacement of Polyurethane lower surface + Paint touch up (Total Painting see A+C)	BRL 12.200	USD 830	13
D	Inspection + Repl. of Outboard Leading Edge#1 + Static Balance + Paint touch up (Total Painting see A+D)	BRL 15.460	USD 3.060	13
E	Inspection + Repl. of Outboard Leading Edgen#2 + Static Balance + Pain touch up (Total Painting see A+E)	BRL 15.460	USD 3.370	13
A+B	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Pol. Angle + Paint touch up	BRL 8.390	USD 1.030	12
	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Pol. Angle + Static Balance + Total paint	BRL 13.080	USD 1.030	15
A+C	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Pol. Lower Surface + Paint touch up	BRL 12.740	USD 1.340	14
	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Pol. Lower Surface + Static Balance + Total Paint	BRL 17.430	USD 1.340	16
A+D	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Outboard Leading Edge#1 + Static Balance + Paint touch up	BRL 16.000	USD 3.580	14
	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Outboard Leading Edge#1 + Static Balance + Total Paint	BRL 19.600	USD 3.580	16
A+E	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Outboard Leading Edge#2 + Static Balance + Paint touch up	BRL 16.000	USD 3.890	14
	Inspection + Repl. Root end Pol. protection + Outboard Leading Edge#2 + Static Balance + Total Paint	BRL 19.600	USD 3.890	16
B+C	Inspection + Replac. Polyurethane Angle + Polyurethane Lower Surface + Paint touch up (Total Painting see A+B+C)	BRL 13.280	USD 1.180	14
D+E	Inspection + Replacement of both Outboard Leading Edge + Static Balance + Paint touch up (Painting total ver D+E+A)	BRL 23.080	USD 6.280	15
A+B+C	Inspection + Replacement of All Polyurethanes + Paint touch up	BRL 13.830	USD 1.700	15
	Inspection + Replacement of All Polyurethanes + Balance Static + Total Paint	BRL 18.520	USD 1.700	17
D+E+A	Inspection + Replac. of both Outboard leading edge + Pol. Root end protection + Static Balance+ Paing touch up	BRL 23.620	USD 6.800	16
	Inspection + Replac. of both Outboard leading edge + Pol. Root end protection + Static Balance+ Total Paint	BRL 27.220	USD 6.800	18
D+E+B	Inspection + Replac. of both Leading Edges + Polyuret. Angle + Static Balance + Paint touch up	BRL 24.160	USD 6.630	16
D+E+C	Inspection + Replac. of both Leading Edges + Polyuret. Lower Surface + Static Balance + Paint touch up	BRL 28.520	USD 6.950	17
A+B+C+D+E	Inspection + Replac. of both Leading Edges + All Polyurethanes + Static Balance + Paint touch up	BRL 30.150	USD 7.820	19
	Inspection + Replac. of both Leading Edges + All Polyurethanes + Static Balance + Total Paint	BRL 33.750	USD 7.820	20

Indicar se você precisa de: Transporte  Sim  Não  Caixa (embalagem)  Sim  Não  Previsão de envio p/ HB: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**Notas e premissas:**

- Validade tabela até março de 2025; Consultar versão vigente no site [www.helibras.com.br](http://www.helibras.com.br) na área Serviços
- Os preços e ciclos apresentados nessa tabela são utilizados apenas para referência. Uma oferta comercial é necessária para a efetivação do serviço;
- Enviar esta ficha solicitação preenchida para Gabriela Silva - fone: (35) 2143-4018, email: [list.mro-componentes.hb@helibras.com.br](mailto:list.mro-componentes.hb@helibras.com.br);
- Caso seja necessário a troca da TRANÇA DE METALIZAÇÃO será cobrado o valor de USD 132,00, não será cobrado o H/h.
- O serviço de balanceamento estático é obrigatório após a pintura total e/ou troca dos bordos de ataque 1 e/ou 2;
- Sempre, após o serviço de pintura total, será necessário realizar a troca do PU Raiz e balanceamento estatico;
- O material utilizado na pintura total esta incluído no valor do homem hora;
- Os preços de MO e Peças são para uma pá, multiplicar pelo número de pás desejadas;
- Os ciclos são individuais, mas considerar o número apresentado para até 3 pás. Acima desse número entrar em contato.


**CONTATO:**

Telefone: (35) 2143-4018 - Gabriela Silva  
e-mail: [list.mro-componentes.hb@helibras.com.br](mailto:list.mro-componentes.hb@helibras.com.br)

**TABELA DE REPAROS DE PÁS R/C**  
**INSPEÇÃO PRELIMINAR / PRÉ-ORÇAMENTO**

<b>NOME DO CLIENTE</b>	<b>CONTATO: (TEL. / e-mail)</b>
------------------------	---------------------------------

<b>REFERÊNCIA DA PÁ (PN/SN)</b>	<b>TSN</b>	<b>ANV/PREFIXO/SN</b>
---------------------------------	------------	-----------------------



**TABELA PARA AERONAVES H125 / AS350 / AS355 (Valores para o conjunto Rotor)**

RELAÇÃO DE REPAROS:		PREÇO R\$ - Mão de obra -	PREÇO USD - Materiais -	CICLO (dias úteis)
A	Inspection + Replac. of Poly. Root end + Touch up Painting	BRL 7.240	USD 1.460	10
	Inspection + Replac. of Poly. Root end+ Static Balance + Total Painting	BRL 12.530	USD 1.460	12
B	Inspection + Replac. of Poly. Lower Surface + Static Balance + Touch up Painting (To Total Painting see A+B)	BRL 17.040	USD 1.940	14
C	Inspection + Replac. of Outboard Leading Edge + Static Balance + Touch up Painting (Painting total ver A+C)	BRL 23.560	USD 5.390	15
A+B	Inspection + Replac. of Poly. Root end + Poly. Lower Surface + Static Balance + Touch up Painting	BRL 18.120	USD 2.430	15
	Inspection + Replac. of Poly. Root end + Poly. Lower Surface + Static Balance + Total Painting	BRL 22.320	USD 2.430	17
A+C	Inspection + Replac. Root end + Outboard Leading Edge + Static Balance + Touch up Painting	BRL 24.650	USD 5.880	16
	Inspection + Replac. Root end + Outboard Leading Edge + Static Balance + Total Painting	BRL 28.850	USD 5.880	18
B+C	Inspection + Replac. Poly. Lower Surface + Outboard Leading Edge + Static Balance + Touch up Painting	BRL 33.360	USD 6.360	18
A+B+C	Inspection + Replac. of all Polyurethanes + Outboard Leading Edge + Static Balance + Touch up Painting	BRL 34.440	USD 6.850	19
	Inspection + Replac. of all Polyurethanes + Outboard Leading edge + Static Balance Static + Total Painting	BRL 38.640	USD 6.850	20

Indicar se você precisa de: Transporte  Sim  Não  Caixa (embalagem)  Sim  Não  Previsão de envio p/ HB: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Notas e premissas:**

- Validade tabela até janeiro 2024; Consultar versão vigente no site [www.helibras.com.br](http://www.helibras.com.br) na área Serviços
- Os preços e ciclos apresentados nessa tabela são utilizados apenas para referência. Uma oferta comercial é necessária para a efetivação do serviço;
- Enviar esta ficha solicitação preenchida para Gabriela Silva - fone: (35) 2143-4018, email: [list.mro-componentes.hb@helibras.com.br](mailto:list.mro-componentes.hb@helibras.com.br);
- O serviço de balanceamento estático é obrigatório após a pintura total e/ou troca dos bordos de ataque 1 e/ou 2 e/ou substituição PU Intradorso;
- Caso haja necessidade de troca dos SEMI MANCAIS, será cobrado o valor unitário de USD 1000,00, não será cobrado o H/h;
- Para pintura total é necessário troca do PU Raiz e balanceamento estatico;
- O material utilizado na pintura total esta incluído no valor do homem hora;
- Os preços de MO e Peças são para o conjunto do Rotor de Cauda. Caso necessidade de orçamento para apenas 1 pá, entrar em contato;
- Os ciclos são individuais, mas considerar o número apresentado para o rotor de cauda. Acima desse número entrar em contato.

**CONTATO:**

Telefone: (35) 2143-4018 - Gabriela Silva  
e-mail: [list.mro-componentes.hb@helibras.com.br](mailto:list.mro-componentes.hb@helibras.com.br)